

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERIO USHURJÁ, ALDEA LELÁ CHANCÓ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO USHURJÁ, ALDEA LELÁ CHANCÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-1213-43	FECHA:	19/11/2024




Foto1: Sustitución de lámina.



Foto 2: Mantenimiento y sustitución de sanitarios en mal estado.



Foto 3: Mantenimiento y sustitución de ventanas en mal estado.



Foto 4: Reparación del muro perimetral.



Foto 5: Mantenimiento y reformazamiento de puertas en mal estado.



Foto 6: Repello y pintura del escenario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosalba Lopez Avalos

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

