

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIMULULA	MUNICIPIO:	CAMOTÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. CASERIO USHURJÁ, ALDEA LELÁ CHANCÓ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO USHURJÁ, ALDEA LELÁ CHANCÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-1213-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina.



Foto 2: Mantenimiento y sustitución de sanitarios en mal estado.



Foto 3: Mantenimiento y sustitución de ventanas en mal estado.



Foto 4: Reparación del muro perimetral.



Foto 5: Mantenimiento y reformazamiento de puertas en mal estado.



Foto 6: Repello y pintura del escenario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Rosalba Lopez Avalos</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--