

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan del Morro, Aldea Lelá Charicó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-1634-42	FECHA:	05 de julio de 2024



Foto 1: Reparación del muro perimetral.



Foto 2: Reparación de losa de patio.



Foto 3: Sustitución de lámina.



Foto 4: Instalación de ventana de metal.



Foto 5: Sustitución de vidrios en mal estado.



Foto 6: Reparación del sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Consejo Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan del Morro, Aldea Lelé Chancó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-1634-42	FECHA:	05 de Julio de 2024



Foto 7: Reforzamiento de bases y sustitución de portón.



Foto 8: Mantenimiento y pintura de puertas.



Foto 9: Sustitución del área de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--