

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan del Morro, Aldea Lejá Chancó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-1634-42	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Reparación del muro perimetral.



Foto 2: Reparación de losa de patio.



Foto 3: Sustitución de lámina.



Foto 4: Instalación de ventana de metal.




Foto 5: Sustitución de vidrios en mal estado.



Foto 6: Reparación del sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deisy Lilitiana Martínez A

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]

Rosalidia Gutiérrez Pérez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimulá	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan del Morro, Aldea Lejá Chancó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-1634-42	FECHA:	22/11/2024



Foto 7: Reforzamiento de bases y sustitución de portón.



Foto 8: Mantenimiento y pintura de puertas.



Foto 9: Sustitución del área de cocina.



Foto 10: Instalación de canales.



Foto 11: Pintura de muros exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deisy Lilianna Martínez A

Firma y sello del Presidente de la OPE

Rosalidia Gutierrez P.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público