



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan del Morro, Aldea Lejá Chancó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-1634-42	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Reparación del muro perimetral.



Foto 2: Reparación de losa de patio.



Foto 3: Sustitución de lámina.



Foto 4: Instalación de ventana de metal.



Foto 5: Sustitución de vidrios en mal estado.



Foto 6: Reparación del sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deisy Lilianna Martínez A.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Rosalinda Gutiérrez Pérez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan del Morro, Aldea Lejá Chancó
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-1634-42	FECHA:	22/11/2024



Foto 7: Reforzamiento de bases y sustitución de portón.



Foto 8: Mantenimiento y pintura de puertas.




Foto 9: Sustitución del área de cocina.



Foto 10: Instalación de canales.



Foto 11: Pintura de muros exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deisy Lilianna Martínez

Firma y sello del Presidente de la OPE

Rosalidia Gutierrez P.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público