

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rodeo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-2221-42	FECHA:	8/03/2024



Foto 1: sustitucion de cubierta de lamina de 2 aulas por lamina troquelada



Foto 2 : sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal galvanizado



Foto 4: Mantenimiento de estructura y pintura de 5 puertas y sustitución de puerta de lamina a puerta de metal legitimo



Foto 5: sustitucion de 3 ventanas de malla a ventanas de metal



Foto 6: colocación de 8 paletas de vidrio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Yenifer Carina Guzmán Sanchez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M CONSEJO EDUCATIVO Aldea El Rodeo Camotán, Chiquimula	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A E.O.R.M ALDEA EL RODEO CAMOTAN, CHIQUIMULA
---	--	--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rodeo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-2221-42	FECHA:	8/03/2024



Foto 7: sustitución de piso de concreto a piso de granito de 2 aulas



Foto 8: reparación de agua pluvial



Foto 9 : cubierta de pinturas a muros de exteriores e interiores



Foto 10: cubierta de pintura a muros de exteriores e interiores



Foto 11: pintura a 4 balcones de baranda



Foto 12: reparación de barandal de entrada con barrilla lisa y pintura para evitar peligro de los niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Yenifer Carina Jaramila Sanchez</i> CONSEJO EDUCATIVO Aldea El Rodeo Camotán, Chiquimula Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Camotán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rodeo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-05-2221-42	FECHA:	8/03/2024



Foto 13: reparación y pintura de barandal del frente 17 metros lineales



Foto 14: mantenimiento a porton de metal



Foto 15 : Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 16: instalación de chimenea

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yennifer Larina Jeronimo Sanchez
Firma y sello del Presidente de la OPE
CONSEJO EDUCATIVO
Aldea El Rodeo
Camotán, Chiquimula

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M
ALDEA EL RODEO
CAMOTÁN, CHIQUIMULA