



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                                              |                                |                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                                   | MUNICIPIO:                     | Olopa            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Los Planes | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Los Planes |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-06-0005-43                                | FECHA:                         | 22/11/2024       |



Foto 1: Losa de patio (reparación de plancha de concreto de patio).



Foto 2: Cocina (Instalación Azulejo en mueble de cocina)



Foto 3: Cocina (Cambio de techo)



Foto 4: Cocina (Instalación de piso cerámico).



Foto 5: Muro Perimetral (Reparación de Muro Perimetral de Block)




Foto 6: Muro Perimetral (Reparación de Muro Perimetral de Block)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mario Elsa Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

