

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	OLOPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHUCTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-0249-43	FECHA:	12/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE CERCO DE ALAMBRE POR MALLA Y TUBO



Foto 2: SUSTITUCION DE CERCO DE ALAMBRE POR MALLA Y TUBO



Foto 3: SUSTITUCION DE CERCO DE ALAMBRE POR MALLA Y TUBO



Foto 4: SUSTITUCION DE LAMINA EN DOS AULAS



Foto 5: SUSTITUCION DE LAMINA EN DOS AULAS



Foto 6: SUSTITUCION DE LAMINA EN DOS AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	OLOPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHUCTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-0249-43	FECHA:	12/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE COSTANERAS EN MALESTADO



Foto 2: SUSTITUCION DE CANAL EN MAL ESTADO



Foto 3: SUSTITUCION DE CHIMINEA EN MAL ESTADO



Foto 4: SUSTITUCION DE PILA



Foto 5: SUSTITUCION DE PILA



Foto 6: MANTENIMIENTO DE FOSA SEPTICA COLAPSADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	OLOPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHUCTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-0249-43	FECHA:	12/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA DE BAÑO



Foto 2: SUSTITUCION Y MEJORAMIENTO DE LAMINA DE BAÑO



Foto 3: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE BAÑO



Foto 4: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE BAÑO

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo P...

