



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CUMBRE DE AMOLAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-0256-43	FECHA:	



Foto 1: Sustrucción de Lámina y estructura




Foto 2: sustitución de lámina y madera




Foto 3: Sustrucción de Lámina y madera



Foto 4: Sustrucción de Lámina y madera



Foto 5: Segimiento de muro perimetral con circulación de malla



Foto 6: Segimiento de muro perimetral con circulación de malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosalba Perez Rosa

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA

2006 - 0256 - 43

Aldea Cumbre de Amolar