



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Carrizal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-0265-43	FECHA:	



Foto 1: Sustitución de estructura de madera por estructura metálica (costaneras, tubos, tornillos)



Foto 2: Sustitución de letrinas por sanitarios de porcelana



Foto 3: Aplicación de pintura de agua



Foto 4: Sustitución de porton



Foto 5: Sustitución de ventanales de vidrio por balcones de metal



Foto 6: restauración de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualiza el número de hojas.

Maria Ximerina Diaz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

