

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	OLOPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TUTICOPOTE ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-061829-43	FECHA:	13/11/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPP



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	OLOPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TUTICOPOTE ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-1829-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL.



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL.



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL.



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
ALDEA TUTICOPOTE ARRIBA
CHIQUMULA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA TUTICOPOTE ARRIBA
CHIQUMULA