

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUMULA                   | MUNICIPIO:                     | OLOPA                                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Pie de la cumbre, aldea Piedra de Amolar |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-06-1834-43               | FECHA:                         | 4/07/2024                                        |



Foto 1: continuación de muro perimetral.



Foto 2: continuación de muro perimeetral



Foto 3: Sustitución de malla y postes por malla y tubo galvanizado



Foto 4: Continuación de Muro Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lila Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos



REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                                  |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUMULA                   | MUNICIPIO:                     | OLOPA                                            |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Pie de la cumbre, aldea Piedra de Amolar |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-06-1834-43               | FECHA:                         | 4/07/2024                                        |



Foto 1: Cambio de piso, entortado remolineado semiliso



Foto 2: Cambio de piso, entortado remolineado semiliso.



Foto 3: Cambio de piso, entortado remolineado semiliso.



Foto 4: losa de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lila Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

