

REGISTRO FOTOGRÁFICO
 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	OLOPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CAS. PIE DE LA CUMBRE, ALDEA PIEDRA DE AMOLAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-1834-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: continuación de muro perimetral.



Foto 2: continuación de muro perimetral



Foto 3: Sustitución de malla y postes por malla y tubo galvanizado



Foto 4: Continuación de Muro Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lila Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	OLOPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Pie de la cumbre, aldea Piedra de Amolar
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-1834-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: Cambio de piso, entortado remolineado semiliso



Foto 2: Cambio de piso, entortado remolineado semiliso.




Foto 4: Complementación de piso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lila Garcia

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director, Centro Educativo

