



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Olopa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Titique Centro, Aldea Titique
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-06-2075-43	FECHA:	




Foto1: Sustrucción de lamina y canales




Foto 2: Sustrucción de inodoros




Foto 3: Sustrucción de puertas y porton




Foto 4: Sustrucción de vidrios

