

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Piedra Redonda, Aldea Olopita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0013-43	FECHA:	30/07/2024



Foto1: sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de soporte de madera por metal



foto 3:sustitución de puertas



Foto 4: sustitución de ventanas



Foto 5: sustitución de piso cocina y bodega



foto 6:sustitución de piso en corredor y salón 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayra del Carmen Molina Guzmán

 Firma y sello del Presidente de la OPF



 Firma y Sello Director Centro Educativo

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Piedra Redonda, Aldea Olopita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0013-43	FECHA:	30/07/2024



Foto 7: pintura en muros de interiores y exteriores



Foto 8: Sustitución de baños



Foto 9: reparación de sistema eléctrico



Foto 10: reparación de cocina



Foto 11: reparación de vidrios



Foto 12: sustitución de portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayrena del Carmen Molina Firma y sello del Presidente de la OPR	[Sello circular: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO PIEDRA REDONDA, ALDEA OLOPITA, CHQUIMULA] [Firma] Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--