

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Piedra Redonda, Aldea Olopita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0013-43	FECHA:	08/11/2024 al 29/11/2024



Foto1: sustitución de piso cocina



Foto 2: Sustitución de piso en corredor y socalo



Foto 3: Pintura en muro exterior



Foto 4: pintura en muro interior



Foto 5: sustitución de servicios sanitarios



foto 6: sustitución de puerta de salón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kenya Melissa Girón

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Piedra Redonda, Aldea Olopita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0013-43	FECHA:	08/11/2024 al 29/11/2024



Foto 7: reparación de cocina



Foto 8: Sustitución de ventanas por PVC



foto 9: sustitución de canal de agua pluvial.



Foto 10: Sustitución de portón



Foto 11: mantenimiento a estructura de soporte de metal y sustitución de puertas para baños



foto 12: Sustitución de tubería principal de agua potable y Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kenia

Melissa Girón

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

