

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Piedra Redonda, Aldea Olopita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0013-43	FECHA:	30/11/2024




Foto1: sustitución de piso cocina



Foto 2: Sustitución de piso en corredor y socalo



Foto 3: Pintura en muro exterior



Foto 4: pintura en muro interior



Foto 5: sustitución de servicios sanitarios



foto 6: sustitución de puerta de salón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Melissa Giron R.

Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Piedra Redonda, Aldea Olopita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0013-43	FECHA:	30/11/2024



Foto 7: reparación de cocina



Foto 8: Sustitución de ventanas por PVC



foto 9: sustitución de canal de agua pluvial.



Foto 10: Sustitución de portón



Foto 11: mantenimiento a estructura de soporte de metal y sustitución de puertas para baños



foto 12: Sustitución de tubería principal de agua potable y Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Kenya Melissa Guzmán R.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

