

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA "DR. ROMEO DE LEÓN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SANTA ANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0272-43	FECHA:	28 de noviembre de 2024



Foto 1: Las planchas de concreto fueron reparadas y ahora este espacio que se utiliza para recreación, reuniones generales de padres de familia, actos cívicos y la clase de Educación Física, hoy se encuentra en buen estado.



Foto 2: La Dirección de la escuela a través de los trabajos realizados ofrece un ambiente seguro para resguardo de mobiliario, equipo y documentación. Se puede atender de mejor manera a estudiantes, padres de familia o visitas.



Foto 3: La reparación del muro perimetral de la dirección con block, colocación de ventana y ventanal ofrecen seguridad a la dirección del establecimiento donde se resguarda mobiliario, equipo y documentos de archivo.



Foto 4: En este salón el piso de concreto estaba muy dañado y fue sustituido por granito. Ahora los estudiantes y maestros podrán disfrutar de un espacio más agradable.



Foto 5: El piso de concreto que estaba bien dañado se sustituyó por granito, era un espacio que está pendiente de remozar ya que el otro pasillo es de granito.



Foto 6: Se les dio mantenimiento a las puertas con lijado, cepillado y aplicación de pintura por deterioro, ya que estaban oxidadas y con ello se prolonga su funcionalidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

gladys elizabeth cruz

Gladys Elizabeth Cruz Urrutia

Firma y sello del Presidente de la OPF



Gloria Estelita Cortijo Chacon

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

