

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LIMON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0288-43	FECHA:	



FOTO 1 SUTTICIÓN DE PISO DE GRANITO



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE INODOROS



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PILA PLASTICA



FOTO 4: SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA Y LLAVES EN LAVAMANOS



Foto 5: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE GRIFOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Robada Martinez

Firma y sello del Presidente de la OEF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LIMON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0288-43	FECHA:	



FOTO 7: REPELLO Y CERNIDO EN PAREDES



FOTO 8: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL



FOTO 9: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE METAL



FOTO 10: PINTURA EN MURO PERIMETRAL



Foto 11: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA Y LÁMINA TROQUELADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rafaela Morán

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

