

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORMA ALDEA SAN PEDRO JAGUA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN PEDRO JAGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0293-43	FECHA:	5/11/2024



Foto1: 1.1 sustitucion de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 2.2 sustitucion de soporte de madera por metal



Foto 3: 4.4 sustitución de puerta de servicios sanitarios



Foto 4: 4.5 sustitución de portón de metal



Foto 5: 5.7 mantenimiento a balcones de metal.



Foto 6: 9.1 pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aracely
Firma y sello del Presidente de la OPE

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORMA ALDEA SAN PEDRO JAGUA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN PEDRO JAGUA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-0293-43	FECHA:	5/11/2024



Foto7: 12.1mantenimiento a portones de metal



Foto 8: 15.2 Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 3: 15.3 Reparación de tubo hg y malla galvanizada






Foto 6: 9.1pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---