

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

SI

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORMA ALDEA SAN PEDRO JAGUA	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN PEDRO JAGUA
ESTABLECIMIENTO:	20-07-0293-43	FECHA:	5/11/2024



Foto1: 1.1 sustitucion de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 2.2 sustitucion de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: 4.4 sustitución de puerta de servicios sanitarios



Foto 4: 4.5 sustitución de portón de metal



Foto 5: 5.7 mantenimiento a balcones de metal.



Foto 6: 9.1pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Aracely V.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF ESQUEMA ALDEA SAN PEDRO JAGUA CONSEJO EDUCATIVO	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público ESQUEMA ALDEA SAN PEDRO JAGUA DIRECCION
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO	DURANTE	POSTERIOR
			X	

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORMA ALDEA SAN PEDRO JAGUA	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN PEDRO JAGUA
ESTABLECIMIENTO:	20-07-0293-43	FECHA:	5/11/2024



Foto 7: 12.1 mantenimiento a portones de metal



Foto 8: 15.2 Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 3: 15.3 Reparación de tubo hg y malla galvanizada




Foto 6: 9.1 pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--