

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒ SI

DEPARTAMENTO:	CHIMULULA	MUNICIPIO:	ESQUIPULAS
NOMBRE DEL	EORMA ALDEA SAN PEDRO JAGUA	DIRECCIÓN DEL	ALDEA SAN PEDRO JAGUA
ESTABLECIMIENTO:	20-07-0293-43	FECHA:	5/11/2024



Foto1: 1.1 sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: 2.2 sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 3: 4.4 sustitución de puerta de servicios sanitarios



Foto 4: 4.5 sustitución de portón de metal



Foto 5: 5.7 mantenimiento a balcones de metal.



Foto 6: 9.1 pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

TUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO		DURANTE		POSTERIOR	X
DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA		MUNICIPIO:	ESQUIPULAS			
NOMBRE DEL	EORMA ALDEA SAN PEDRO JAGUA		DIRECCIÓN DEL	ALDEA SAN PEDRO JAGUA			
CÓDIGO DEL	20-07-0293-43		FECHA:	5/11/2024			



Foto7: 12.1mantenimiento a portones de metal



Foto 8: 15.2 Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas.



Foto 3: 15.3 Reparación de tubo hg y malla galvanizada




Foto 6: 9.1pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ADCOY V. Firma y sello del Presidente de la ORE ESCUELA ORIENTAL RURAL MAYA CONSEJO EDUCATIVO SAN PEDRO JAGUA ESQUIPULAS, CHIQUIMULA	[Signature] Firma y Sello Director Centro Educativo Público ALDEA SAN PEDRO JAGUA DIRECCION Esquipulas, Chiquimula
---	---