

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Mixta Caserio Loma Alta, Cafetales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Loma Alta Aldea Cafetales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-1158-43	FECHA:	08/07/2024



Foto 1: Reparación de Muro de contención



Foto 2: Reparación de Malla Galvanizada



Foto 3: Pintura de interiores y exteriores



Foto 4: Lijada y pintura de puertas



Foto 5: Sustitución de chapas de las puertas



Foto 6: Sustitución de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de obras.

Edita Yolanda Amador

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta caserio Loma Alta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cafetales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-1158-43	FECHA:	08/07/2024



Foto1: Sustitución de pila



Foto 2: Sustitución de cocina Rural completa




Foto 3: Sustitución de ventanas PVC

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Edita yolanda Amador

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

