

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐DURANTE ☒POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	Esquipulas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Nicolás
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-07-1595-42	FECHA:	29/2/2024

	
reparación muro de contención	reparación de muro perimetral block
	
patio de cemento	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---