

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Concepción Las Minas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Yajal, aldea Apantes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-0001-43	FECHA:	9/11/2024



Foto1: Sustrución de torta de concreto en banqueta de baños y sustrución de piso de torta a granito en bodega, cocina y baños.



Foto 2: Sustrución de estufa rural completa e instalación de azulejo en estufa rural.



Foto 3: Fabricación e instalación de balcones de metal, ventanas e instalación de lavamanos.



Foto 4: Sustrución de lámina en cocina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, reparación de planchas de concreto de patio y sustrución de focos ahorradores.



Foto 5: Reparación de muro perimetral de malla galvanizada solares intermedias y columnas.



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores (salones, cocina, baños, bodega y corredor).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marijo Martínez
 Marijo del Carmen Martínez

Firma y sello del Presidente de la OPF

Maria Analía Dubón Alarcón
 María Analía Dubón Alarcón

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

