

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIMULULA	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUACAMAYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-0338-43	FECHA:	12/03/2024



FOTO 1: CIRCULACIÓN EN MAL ESTADO



FOTO 2: MALLA Y COLUMNAS EN MAL ESTADO



FOTO 3: CIRCULACIÓN EN LA PARTE DE ATRÁS



FOTO 4: CIRCULACIÓN PARTE DE ENFRENTA PARTE DE PÁRVULOS



FOTO 5: LÁMINA AULA PRINCIPAL PARTE ATRÁS




FOTO 6: LÁMINA AULA PRINCIPAL PARTE DE ATRÁS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

KIMBERLY YECENYA LOPEZ Firma y sello del Presidente de la OPF	CLAUDIA LOBENA-RIVERA HERNÁNDEZ Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---