

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUACAMAYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-0338-43	FECHA:	12/03/2024



FOTO 1: CIRULACIÓN



FOTO 2: MAYA Y COLUMNAS EN MAL ESTADO



FOTO 3: CIRCULACIÓN EN LA PARTE DE ATRÁS



FOTO 4: CIRCULACIÓN PARTE DE ENFRENTE PARTE DE PÁRVULOS



FOTO 5: LÁMINA AULA PRINCIPAL PARTE ATRÁS



FOTO 6: LÁMINA AULA PRINCIPAL PARTE DE ATRÁS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

KIMBERLY YECENYA LÓPEZ

Firma y sello del Presidente de la OPF



CLAUDIA LORENA RIVERA HERNÁNDEZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

