

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHILQUIMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL SOCORRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SOCORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-0339-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 1: Ampliación de escenario



Foto 2: Remodelación de techo y amplitud con estructura de metal



Foto 3: Cambio de estructura del área de la pila



Foto 4: Cambio de lámina del área de la pila



Foto 5: cambio de serca por block



Foto 6: Cambio de serca por tubo cuadrado galvanizado y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvia Corina García Acevedo

Firma y sello del Presidente de la OPF



YGE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL SOCORRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SOCORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-0339-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 7: Cambio de portón



Foto 8: Reparación de columnas y fundición de plancha de concreto entrada



Foto 9: Fabricación e instalación de ventanas por ventanas de pvc



Foto 10: Instalación de balcones de metal



Foto 11:



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvira Corina García Acevedo

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

