

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                                               |                                |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUMULA                                     | MUNICIPIO:                     | CONCEPCIÓN LAS MINAS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL SOCORRO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL SOCORRO     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-08-0339-43                                 | FECHA:                         | 25/11/2024           |



Foto1: Ampliación de escenario



Foto 2: Remodelación de techo y amplitud con estructura de metal



Foto 3: Cambio de estructura del área de la pila



Foto 4: Cambio de lámina del área de la pila



Foto 5: cambio de serca por block



Foto 6: Cambio de serca por tubo cuadrado galvanizado y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


*Elvia Corina García Acevedo*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

|                             |                                               |                                |                      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUMULA                                     | MUNICIPIO:                     | CONCEPCIÓN LAS MINAS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL SOCORRO | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL SOCORRO     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-08-0339-43                                 | FECHA:                         | 11/11/2024           |



Foto7: Cambio de porton



Foto 8: Reparación de columnas y fundición de plancha de concreto entrada



Foto 9: Fabricación e instalación de ventanas por ventanas de pvc



Foto 10: Instalación de balcones de metal

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Eloia Corina Garcia Acevedo*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

