



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CÓNCEPCIÓN LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL SOCORRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SOCORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-0339-43	FECHA:	25/11/2024



Foto1: Ampliación de escenario



Foto 2: Remodelación de techo y amplitud con estructura de metal



Foto 3: Cambio de estructura del área de la pila



Foto 4: Cambio de lámina del área de la pila



Foto 5: cambio de cerca por block



Foto 6: Cambio de cerca por tubo cuadrado galvanizado y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Elvia Corina García Acevedo

Firma y sello del Presidente de la OPF



Y. G. J. P.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIKIMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA EL SOCORRO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL SOCORRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-0339-43	FECHA:	11/11/2024



Foto 7: Cambio de porton



Foto 8: Reparación de columnas y fundición de plancha de concreto entrada



Foto 9: Fabricación e instalación de ventanas por ventanas de pvc



Foto 10: Instalación de balcones de metal

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elvia Corina García Acevedo

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

