

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                                              |                                |                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                                   | MUNICIPIO:                     | Concepción Las Minas                  |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA Oficial Rural Mixta Aldea Cruz Calle | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea cruz Calle Concepción Las Minas |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-08-0340-43                                | FECHA:                         | 27/11/2024                            |



Foto1: Reparación de sistema eléctrico



Foto 2: Mantenimiento de portones



Foto 3: Reparación de muro perimetral con malla galvanizada



Foto 4: Sustitución de muro perimetral por muro de block ( materiales y mano de obra)



Foto 5: Reparación de banqueta de concreto



Foto 6: Repello, cernido y sellado de grietas y fisuras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público