

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUEMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCION LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CAPULIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2008034643	FECHA:	10/09/2024



Foto 1: MURO CONTENCIÓN



Foto 2: TECHO



Foto 3: BANQUETA



Foto 4: COCINA



Foto 5: ELECTRICIDAD



Foto 6: PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Dania Gonzalez</i> Firma y sello del Presidente de la OPR	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	<i>Dania Gonzalez</i> Firma y sello del Presidente de la ORE	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--	--

