

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCION LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CAPULIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2008034643	FECHA:	10/09/2024



Foto 1: MURO CONTENCION



Foto 2: TECHO



Foto 3: BANQUETA



Foto 4: COCINA



Foto 5: ELECTRICIDAD



Foto 6: PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Rural
---	---



Foto 3: BAÑOS



Foto 4: RED DE AGUA



Foto 5: REPELLO



foto. 6 canales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Gonzales
Firma y sello del Presidente del Comité



A. Arce
Firma y Sello Director Centro Educativo

