

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCION LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CAPULIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2008034643	FECHA:	10/09/2024



Foto 1: MURO CONTENCIÓN



Foto 2: TECHO




Foto 3: BANQUETA



Foto 4: COCINA



Foto 5: ELECTRICIDAD



Foto 6: PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dania Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Rural





Foto 3: BAÑOS




Foto 4: RED DE AGUA



Foto 5: REPELLO



foto 6. canales

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas.

Denia Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

