

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Concepción Las Minas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Plan del Tigre Aldea Liquidámbur	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Plan del Tigre, Aldea Liquidámbur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-1096-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 4: Instalación de pila



Foto 5: Reparación y ampliación de banqueta



Foto 6: Sustitución de duralita por lámina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edin Luis Duarte Ramos

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

