

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Concepción Las Minas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Plan del Tigre Aldea Liquidámbur	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Plan del Tigre, Aldea Liquidámbur
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-1096-43	FECHA:	10/12/2024



Foto 1: Reparación de muro perimetral de block



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 3: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 4: Instalación de pila



Foto 5: Reparación y ampliación de banquetta



Foto 6: Sustitución de duralita por lámina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edin Luis DuARte Ramos

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

