

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CASA QUEMADA, ALDEA APANTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-1099-43	FECHA:	20/12/2024



Foto1: Reparación de muro perimetral de block.



Foto 2: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 3: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 4: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 5: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 6: Sustitución de depósito de agua 1100 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

María Carolina Figueroa Gilman
Firma y sello del Presidente de la OPF

Alfonso J. P.
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CASA QUEMADA, ALDEA APANTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-1099-43	FECHA:	20/12/2024



Foto1: Cambio de bomba para agua



Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Doris Carolina Lugo
Firma y sello del Presidente de la OPE

Wmm Joma
Firma y Sello Director Centro Educativo Público