



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN LAS MINAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Cañada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-08-1220-43	FECHA:	19/12/2024



Foto 1: Muro perimetral de block.



Foto 2: Red de agua potable



Foto 3: Sustitución de accesorios inodoro



Foto 4: Mantenimiento a portones de metal




Foto 5: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas pluviales (3 pulg o 4 pulg) y accesorios



Foto 6: Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lizeth Triqueros

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

