



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	QUEZALTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOM PROF. GUSTAVO ADOLFO MONROY MEJIA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ERA. CALLE 4-59 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0363-42	FECHA:	13 DE NOVIEMBRE 2024



Foto 1: COLOCANDO PISO CERAMICO



Foto 2: ALBAÑILES COLOCANDO PISO CERAMICO



Foto 3: COLOCANDO VENTANAS



Foto 4: SUSTITUYENDO VENTANAS



Foto 6: PROCESO DE PINTURA DE MUROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	QUEZALTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EOU M PROF. GUSTAVO ADOLFO MONROY MEJIA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ERA. CALLE 4-59 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0363-42	FECHA:	13 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 7: PINTANDO Y REPARANDO PUERTAS




Foto 8: COLOCANDO PISO EXTERIOR




Foto 9: QUITANDO PORTON PARA PINTARLO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

