



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                                                        |                                |                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUMULA                                              | MUNICIPIO:                     | QUEZALTEPEQUE           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EOUM PROF. GUSTAVO ADOLFO MONROY MEJIA JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 1ERA. CALLE 4-59 ZONA 1 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-09-0363-42                                          | FECHA:                         | 28/11/2024              |



Foto 1: PISO REPARADO



Foto 2: PISO DE AULAS REPARADO



Foto 3: VENTANALES REPARADO




Foto 4: VIDRIOS COLOCADOS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE BAÑOS EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                                                        |                                |                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | CHIQUMULA                                              | MUNICIPIO:                     | QUEZALTEPEQUE           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EOUN PROF. GUSTAVO ADOLFO MONROY MEJIA JM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 1ERA. CALLE 4-59 ZONA 1 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-09-0363-42                                          | FECHA:                         | 28/11/2024              |



Foto 7: REPARACION Y PINTURA DE PUERTAS TERMINADO



Foto 8: SUTITUCIÓN DE PISO EXTERIOR TERMINADO



Foto 9: PINTURA DE PORTON FINALIZADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

