

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Palmilla Arriba	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palmilla Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 - 09 - 0375 - 43	FECHA:	20/11/2024



Foto1: Mantenimiento a estructura de puertas



Foto 2: Sustitución de lámina, por lámina troquelada



Foto 3: Mantenimiento a estructura de metal de ventana y sustitución de vidrios



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustitución de inodoros



Foto 6: Mantenimiento a portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea Palmilla Arriba	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Palmilla Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20 - 09 - 0375 - 43	FECHA:	20/11/2024



Foto 7: Sustitución de lámparas de 2 x 40



Foto 8: Reparación de cableado eléctrico




Foto 9: Sustitución de depósito de agua



Foto 10: Repello de paredes de aula



Foto 11: Repello de paredes de cocina



Foto 12: Sustitución de pila y estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público