

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                  | MUNICIPIO:                     | Quezaltepeque          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Jícaro Cubiletes |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-09-0377-43               | FECHA:                         | 16/05/2024             |



Foto 1: Canal de agua Pluvial corredor



Foto 2: Canal de agua pluvia de la Cocina




Foto 3: Sustitución de lámina de la Biblioteca



Foto 4: Sustitución de Lamina de la Biblioteca



Foto 5: Sustitución del Sistema Eléctrico



Foto 6: Sustitución del Sistema Eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deysi Arias.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                  | MUNICIPIO:                     | Quezaltepeque          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Jicaro Cubiletes |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-09-0377-43               | FECHA:                         | 16/05/2024             |



Foto 1: Sustrución de lámina y estructuta de metal



Foto 2: Pintura para puerta



Foto 3: Pintura para puerta



Foto 4: Sustrución de piso



Foto 5: Pintura para portón



Foto 6: Sustrución de Pila de concreto para niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deysi Arias

Firma y sello del Presidente de la OEP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                  | MUNICIPIO:                     | Quezaltepeque          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Jicaro Cubiletes |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-09-0377-43               | FECHA:                         | 16/05/2024             |




Foto 7: Pintura de interior y exterior



Foto 8: Pintura de interior y exterior




Foto 9: Sustitucion de sanitario



Foto 10: Sustitucion de pila de concreto



Foto 11: Sustitucion de plancha



Foto 12: Sustitucion de chimenea

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                          |                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>Dexsi Arias.</u></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> | <p><u>[Signature]</u></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                        |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Chiquimula                  | MUNICIPIO:                     | Quezaltepeque          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Jicaro Cubiletes |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 20-09-0377-43               | FECHA:                         | 16/05/2024             |



Foto 13: Sustitucion de Canal



Foto 14: Sustitución de canal



Foto 15: Sustitucion de sistema eléctrico



Foto 16: Sustitución de Pila



Foto 17: Pintura para Porton



Foto 18: Sustitucion de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deysi Arias.

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma manuscrita]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

