



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUEMULA	MUNICIPIO:	QUEZALTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS POZAS JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS POZAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0382-43	FECHA:	6/07/24




Foto1: Remozamiento de muros de cocina



Foto 2: Sustitución de bases para estufa, colocación de plancha y chimenea



Foto 3: Colocación de piso de granito en cocina



Foto 4: Sustitución de puerta de metal



Foto 5: Mantenimiento de balcón de cocina



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
SITUACIÓN DE FICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	CHIQUEMULA	MUNICIPIO:	QUEZALTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS POZAS JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS POZAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0382-43	FECHA:	6/07/24



Foto7: Reparación de sistema eléctrico



Foto 8: Sustitución de accesorios depósito de agua



Foto 9: Reparación de muro perimetral de block



Foto 10: Reparación de muro perimetral de block

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

