

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio Puerta de la Montaña	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserio Puerta de la Montaña aldea Guatlón Quezaltepeque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0396-43	FECHA:	8/07/2024



Foto 1: Mantenimiento de estructura, lijado, reparación y pintura de puertas de servicios sanitarios.



Foto 2: Fabricación e instalación de ventanas de vidrio



Foto 3: Sustitución de piso cerámico



Foto 4: Sustitución de baños



Foto 5: Reparación de fosa séptica, repello, pared y entronque para su uso



Foto 6: Aplicación de torta de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gabina Méndez Ramírez de Pérez

Gabina Méndez Ramírez de Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Claudia Lorena Ramírez Marcos de Díaz

Claudia Lorena Ramírez Marcos de Díaz

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Puerta de la Montaña	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserío Puerta de la Montaña aldea Guatalón Quezaltepeque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0396-43	FECHA:	8/07/2024



Foto 7: Aplicación de torta de concreto.

Foto

Foto

Foto

Foto


Foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Gabina Méndez Ramírez de Pérez

Firma y sello del Presidente de la OPF




 Claudia Lorena Ramírez Marcos de Díaz

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

