



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ojo de Agua de la Garza, aldea Nochán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0397-43	FECHA:	05 de julio de 2024



Foto 1:

Cambio de malla de los 3 lados finalizados en su 100%.



Foto 2:

Construcción de la terraza para colocar tinaco finalizado en su 100%.



Foto 3:

Colocación de la tubería en su 100%.



Foto 4:

Instalación del portón de estructura metálica en su 100%.



Foto 5:

Cambio de sanitario de niño en su 100%.



Foto 6:

Repello de aula de aula de adobe adentro y afuera, construcción de pretil de block realizado en su 100%.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar como anexo de hojas.

Adelso Pérez López

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Potón



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ojo de Agua de la Garza, aldea Nochán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0397-43	FECHA:	05 de julio de 2024.



Foto 7 Construcción del Tanque e instalación eléctrica del funcionamiento de la bomba 100% ejecutado.




Foto 8 Instalación de bomba y prueba de la misma 100% ejecutado.



Foto 9 Ampliación de cocina de 3x3 m2, construcción de hornilla, instalación de gila de cemento. 100% Ejecutado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPI		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---