



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Alde Javillal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0399-43	FECHA:	24/10/2024



Foto 1: Remozamiento de muros de la cocina, sustitución de tela maya por muro de block



Foto 2: Mejoramiento de pollo fuego y hornillas



Foto 3: Colocación de piso granito en la cocina



Foto 4: Mantenimiento del sistema eléctrico (apagadores, plafoneras, tomacorrientes, alambre y manguera)



Foto 5: Mantenimiento de Puerta metal 2.0 m x1.m



Foto 6: Suministro e instalación de lámina , y estructura metálica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Yolanda Miguel Cruz

Irma Yolanda Miguel Cruz
Firma y sello del Presidente de la OPF



Wilson Alexander Salazar Godoy

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

