



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	Quezaltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Alde Javillal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-09-0399-43	FECHA:	24/10/2024



Foto 7: Fundición de loza



Foto 8: Instalación de pila



Foto 9: Suministro e instalación de inodoro y accesorios, suministro e instalación de piso cerámico antideslizante



Foto 10: Reparación de muro perimetral de block



Foto 11: Sustitución de piso cerámico antideslizante



Foto 12: Ampliación de ventana y colocación de cedazo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Yolanda Miguel Cruz

Irma Yolanda Miguel Cruz
Firma y sello del Presidente de la OPF



Wilson Alexander Solís Godoy

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

