



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Jacinto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Zapote Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-10-0417-43	FECHA:	07 de agosto de 2024



Foto1: Estado inicial de puertas



Foto 2: Estado inicial de portón de metal




Foto 3: Estado inicial de ventanas



Foto 4: Estado inicial de balcón de metal



Foto 5: Estado inicial de piso de torta de concreto



Foto 6: Estado inicial de piso en las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Jacinto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Zapote Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-10-0417-43	FECHA:	07 de agosto de 2024



Foto 7: Estado inicial de pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 8: Estado inicial de muro perimetral exterior



Foto 9: Estado inicial de focos y plafoneras en las aulas



Foto 10: Estado inicial de los apagadores y tomacorrientes en las aulas




Foto 11: Depósito del flipón.



Foto 12: Estado inicial del cableado eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Jacinto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Zapote Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-10-0417-43	FECHA:	07 de agosto de 2024




Foto13: Estado inicial del depósito de agua.



Foto 14: Estado inicial de la chimenea de la cocina escolar.



Foto 15: Espacio para colocar la pila.




Foto 10: Estado actual del repello en las paredes.



Foto 17: Estado inicial del muro perimetral (parte frontal)



Foto 18: Estado inicial de los balcones en la cocina escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CNP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

