



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Jacinto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Zapote Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-10-0417-43	FECHA:	20 de noviembre de 2024



Foto1: Estado final de puertas



Foto 2: Estado final de portón principal con techo de metal



Foto 3: Estado final de ventanas y balcones



Foto 4: Estado final de piso de torta de concreto (corredor)



Foto 5: Estado final de piso de torta de concreto (aulas)




Foto 6: Estado final de pintura en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Jacinto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Zapote Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-10-0417-43	FECHA:	20 de noviembre de 2024



Foto 7: Estado final del muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada




Foto 8: Estado final del muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada



Foto 9: Estado final de focos ahorradores y plafoneras



Foto 10: Estado final de los interruptores y tomacorriente dobles




Foto 11: Estado final de flípones




Foto 12: Estado final de cableado y ducto eléctrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Chiquimula	MUNICIPIO:	San Jacinto
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Zapote Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-10-0417-43	FECHA:	20 de noviembre de 2024



Foto13: Estado final depósito de agua 110 lt



Foto 14: Estado final de chimenea de concreto.



Foto 15: Estado final de pila plástica de dos lavaderos



Foto 16: Estado final de repello en muro y pintura.



Foto 17: Estado final de refuerzo en balcones de aula.



Foto 18: Estado final de refuerzo de balcones de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

