



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIQUMULA	MUNICIPIO:	SAN JACINTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA AGUA ZARCA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA ZARCA, SAN JACINTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-10-1522-45	FECHA:	29/03/2024



Foto 1: LOSA DE PATIO. NIVELACIÓN DE TERRENO



Foto 2: LOSA DE PATIO. NIVELACIÓN DE TERRENO



Foto 3: LOSA DE PATIO. SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO.



Foto 4: LOSA DE PATIO. SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO.



Foto 5: LOSA DE PATIO. SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO.



Foto 6: LOSA DE PATIO. SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Carranza

Firma y sello del Presidente de la CPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	CHIMULULA	MUNICIPIO:	SAN JACINTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA AGUA ZARCA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA AGUA ZARCA, SAN JACINTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	20-10-1522-45	FECHA:	1/04/2024



Foto 1: DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PILA QUE SE ENCUENTRA EN EL PATIO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



Foto 2: DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PILA QUE SE ENCUENTRA EN EL PATIO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.



Foto 3: DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PILA QUE SE ENCUENTRA EN EL PATIO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.

Foto 4: DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN DE PILA QUE SE ENCUENTRA EN EL PATIO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO.

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Nosa Carranza

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

